

やわらかな心で、世界を舞台に

2013年8月
VOL. 27

がんばろう、日本!

Cheer up! Japan

カシヤマ通信

エムケーカシヤマ株式会社
MK KASHIYAMA CORP.

<技術情報>

今回はローター不具合の第二回目です。
「ブルーディスク」と呼ばれる現象です。
キャリパーピストンの作動不良(固着)や、長時間に渡るブレーキングで急激に温度が上昇した時に起こる現象です。
ブレーキング時の制動力が落ちます。
ローター交換時には、キャリパーのオーバーホールもしっかり行い、
ピストンなどの作動不良がないようにしましょう。




キャリパーピストンの固着で急激に温度が上昇しブルーに変色したローター



<新製品情報>

皆様からの問い合わせが多かったブレーキシュー用Cワッシャーを発売いたしました。
種類は、特小(MKC0042)、小(MKC2342)、大(MKC2330)の3種類です。
詳細に関しましては、代理店様へお問い合わせください。

Cワッシャー
小(MKC2342)



下記の品番を新発売致しました。

品番	車種・型式	発売日
D9066M-02	スイフト ZC72	2013年8月9日
D2323M-02	プリウス ZVW30、35	2013年8月9日

下記の品番を発売予定です。

D2327-02	サイ AZK10	2013年10月予定
Z9991-10	スイフト ZC72	2013年10月予定



プリウス ZVW30

皆様是非MKカシヤマ新製品のご活用をよろしく申し上げます。

